

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [N] IX-2021

Marka: CYKLOP

Rok produkcji: 1973

Model: NR EWIDENCYJNY: 380/0426/ZL/99

Wersja: 5214

Rodzaj pojazdu: Ładowacz chwytakowy przyczepiany*

VIN: 541

Data oględzin

2021/09/14

Miejsce oględzin

ul. Za Dworcem, 77-400 Złotów
wielkopolskie

Okres eksploatacji pojazdu (73/05/15-21/09/14)

580 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

żółty 1-warstwowy akrylowy

Masa własna

2000 kg

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Lewe:	*STOMIL 10.00 - 15		100
Prawe:	*STOMIL 10.00 - 15		100

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie dokonanych oględzin i badania ładowacza CYKLOP, które przeprowadzono w miejscowości Złotów oraz wyjaśnień przedstawiciela zleconiodawcy Pana Bartosza Jaguśa uczestniczącego w oględzinach, stwierdzono:

- . wyceniany ładowacz niesprawny technicznie, nieużytkowany od kilku lat, przechowywany na wolnym powietrzu,
- . ramię ładowacza osłabione ogniskami korozji, pognięte,
- . pompa układu hydraulicznego niesprawna technicznie, zużyta eksploatacyjnie, ślady znacznych wycieków oleju hydraulicznego, przewody instalacji hydraulicznej zestarzałe, nieszczelne na połączeniach oraz popękane,
- . siłowniki hydrauliczne wysięgnika i podpór hydraulicznych nieszczelne, ślady wycieku oleju hydraulicznego,
- . chwytak do materiałów sypkich skorodowany,
- . powiększone luzy na obrotnicy,
- . zestaw zaworów sterujących nieszczelne, wycieki oleju hydraulicznego,

- . kabina operatora silnie skorodowana z ubytkami materiału w szczególności podłogi,
- . tarcze kół skorodowane i odkształcone,
- . komplet opon nie nadaje się do dalszego użytkowania z uwagi na ich wiek, ponad 10 lat,
- . skrzynia obciążników odkształcona z pęcherzami i ogniskami korozji,
- . nogi podporowe odkształcone,
- . uszczelki wnęk okien zestarzałe, popękane,
- . zaczep osłabiony działaniem korozji.



Fot. Nr 1




Fot. Nr 2



Fot. Nr 3



Fot. Nr 4



Fot. Nr 5



Foto. Nr 6