

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] X-2021

Marka: URSUS

Model: C

Wersja: 355

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy z kabiną*

Rok produkcji: 1972

Nr rejestracyjny: PWX5142

VIN: 1304718

Data pierwszej rejestracji	1972/12/16
Data ważności badania technicznego	2021/12/06
Wskazanie licznika	1916 mtg
Okres eksploatacji pojazdu (72/12/16-21/10/02)	586 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 1-warstwowy typu uni
Rodzaj kabiny	krótka
Rozstaw osi	2172 mm
Oznaczenie silnika	S-4002
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	3120 ccm / 38kW (52KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów
Rodzaj skrzyni biegów

4 / rzędowy
manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 *Kabina
- 2 *Most tylny ze zwolnicami

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 3 *Obciążniki przednie
- 4 *Wał odbioru mocy tylny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*KABAT 6.00-16 PR6 AS		50
Przednie prawe:	*KABAT 6.00-16 PR6 AS		50
Tylne lewe:	MITAS 14.90-28 1306/122A8 TD 02 TT (NAPĘD)		50
Tylne prawe:	*CULTOR 14.90-28 RADIAL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

Oględzin ciągnika rolniczego Ursus C 355 nr rej. PWX 5142 dokonano w Czarnkowie na terenie firmy.

Podczas oględzin stwierdzono:

1. Silnik sprawny technicznie Praca w całym zakresie obrotów prawidłowa.
2. Układ kierowniczy sprawny technicznie.
3. Skrzynia przekładniowa. Praca bez zakłóceń na wszystkich przełożeniach.
Zmiana przełożeń bez szarpnięć i nadmiernej zwłoki.
4. Układ hamulcowy sprawny technicznie.
5. Oświetlenie i instalacja elektryczna sprawne technicznie.
6. Układ hydrauliczny sprawny technicznie.

Ponadto stwierdzono:

- ślady korozji na elementach kabiny,
- uszkodzoną końcówkę drążka kierowniczego
- pękniętą szybę drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: MKS-21/X/02/01

z dnia: 2021/10/02

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [R] X-2021

Marka: URSUS

Rok produkcji: 1972

Model: C

Wersja: 355

Nr rejestracyjny: PWX5142

Rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy z kabiną*



Fot.1



Fot.2


RZECZ. Sąd. w Łodzi
inż. Bogdan Sopel
19.10.2021



Fot.3



Fot.4



Fot.5




Fot.6


RZECZOWNIA
inż. Bogdan Sopol
RZECZOWNIA



Fot.7



Fot.8



Fot.9

REZERWOWA
inż. Bogdan Sopel
19303