

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [K] IX-2021

Marka: ZSP NIEWIADÓW

Rok produkcji: 1999

Model: Skrzyniowa 520 0.8t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PIZ 8223

Rodzaj pojazdu: Przyczepa lekka

VIN: SWN520000X0011359

Data pierwszej rejestracji	1999/03/02
Data oględzin	2021/09/14
Miejsce oględzin	Szamocin wielkopolskie
Okres eksploatacji pojazdu (99/03/02-21/09/21)	271 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całk. / Masa własna	750 kg / 185 kg
Rodzaj przyczepy	skrzyniowa

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (\*)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Opony 165 R13

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
------	----------------------------

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Lewe:	DĘBICA 185/70 R13 90S RF D 124 TL		100
Prawe:	DĘBICA 185/70 R13 90S RF D 124 TL		100

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

1. **PODWOZIE:** jednoosiowe, oś skrętna z wahaczami. Rama przyczepy w stanie zadowalającym wykonana z profili blachy ocynkowanej. Brak koła podporowego. Błotniki powgniatane z pęcherzami i ogniskami korozji. Tarcze kół stalowe z odpryskami farby w miejscach odprysków nalot korozji, obrzeża tarcz powgniatane. Komplet opon z uwagi na wiek nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

2. **NADWOZIE:** skrzynia ładunkowa o wymiarach: 2x1,25 m wykonana z blachy ocynkowanej. Podłoga wykonana ze sklejk wodoodpornej. Rama skrzyni odkształcona z nalotami i pęcherzami korozji. Burty po odkształcanie i pogięte oraz popękane ze śladami wcześniejszych napraw (wzmocnienia). Zamki burt skorodowane. Podłoga w znacznym stopniu zniszczona

wskutek długoletniej eksploatacji.

3. **OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE:** instalacja elektryczna zestarzała, popękana izolacja przewodów. Brak lamp obrysowych przednich, klosz lampy tylnej lewej rozbity, klosz lampy tylnej prawej zmatowiły.



Fot. Nr 1



Fot. Nr 2