

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] IX-2021

Marka: AUTOSAN

Rok produkcji: 1969

Model: D 455 5.5t

Wersja: D 455

Nr rejestracyjny: PZL 56RY

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

VIN: PZL001140003

Data pierwszej rejestracji	1969/12/31
Data oględzin	2021/09/14
Miejsce oględzin	ul. Za Dworcem, 77-400 Złotów wielkopolskie
Okres eksploatacji pojazdu (69/12/31-21/09/14)	620 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całkow. / Masa własna	4950 kg / 1450 kg
Rodzaj przyczepy	samowyładowcza dwustronna, wolnobieżna
Zawieszenie osi	resory

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*MITAS 10.5/75 -15.3		100
Przednie prawe:	*MITAS 10.5/75 -15.3	6,0	62
Tylnie lewe:	*MITAS 10.5/75 -15.3	4,0	79
Tylnie prawe:	*MITAS 10.5/75 -15.3	7,0	53

STAN TECHNICZNY POJAZDU

1. **PODWOZIE:** dwuosiowe, zawieszenie na resorach. Podłużnice ramy odkształcone oraz osłabione działaniem korozji, widoczne ślady napraw. Powiększony luz na obrotnicy wózka przedniego oraz sworzniach mocowania dyszla. Resory odkształcone. Układ wywrotu działa tylko na jedną stronę.

2. **NADWOZIE:** rama skrzyni ładunkowej odkształcona z licznymi ogniskami i pęcherzami korozji, burty poodkształcane i powgniatane, od wewnątrz pokryte rdzą. Zewnątrz odpryski farby dekoracyjno ochronnej, w miejscach odprysków nalot korozji oraz miejscami widoczne pęcherze pod powłoką farby dekoracyjno ochronnej. Podłoga wykonana z blach stalowej pokryta rdzą.

3. **OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE:** przewody instalacji elektrycznej zestarzałe, osłona izolacji miejscami popękana, zdekompletowane.



Fot. Nr 1



Fot. Nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4