



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ
60-415 Poznań; ul. Czarnecka 10/12; tel. 61 867 44 29 ; e-mail: poznan@pzm.pl

Wycena numer: P 603 / 2022

z dnia: 2022/05/17

Wykonawca wyceny : mgr inż. Jarosław Woźniewicz RS 001620 PZM OZDG Poznań

Właściciel: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2007

Model: Ducato 35 2.3 M-jet Kat. MR'06 E4 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO 308ER

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA25000001178174



Nr INFO-EKSPERT:

045-02042

Data pierwszej rejestracji

2007/05/14

Data ważności badania technicznego

2022/05/19

Wskazanie drogomierza

343265 km

Okres eksploatacji pojazdu (07/05/14-22/05/17)

180 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czerwony 1-warstwowy typu uni

Dop. masa całkowita / Ładowność

3490 kg / 1590 kg

Rodzaj zabudowy

skrzyniowa bez opony

Rodzaj kabiny

podwójna

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

3450 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2287 ccm / 88kW (120KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E4

Długość / Szerokość / Wysokość

5680 mm / 2100 mm / 2180 mm

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9100 PLN

Wykonawca wyceny : mgr inż. Jarosław Woźniewicz RS 001620 PZM OZDG Poznań

Właściciel: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Adres: ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2007

Model: Ducato 35 2.3 M-jet Kat. MR'06 E4 3.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: PO 308ER

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA25000001178174

Nr INFO-EKSPERT	045-02042
Data pierwszej rejestracji	2007/05/14
Data ważności badania technicznego	2022/05/19
Wskazanie drogomierza	343265 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/05/14-22/05/17)	180 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czerwony 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita / Ładowność	3490 kg / 1590 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa bez opończy
Rodzaj kabiny	podwójna
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3450 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2287 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	5680 mm / 2100 mm / 2180 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2007.02-2007.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	9	Przygotowanie do montażu radia
2	Fotel pasażera podwójny	10	Szyby atermiczne
3	Immobilizer	11	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	Kolumna kierownicy regulowana	12	Światła p/mgielne tylne
5	Komputer pokładowy	13	Wskaźnik minimalnego poziomu oleju
6	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trypunktowe	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Poduszka powietrzna kierowcy	15	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszkłona		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Podłokietnik fotela kierowcy		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Hak holowniczy	101
2	+Radioodtwarzacz	30

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*LASSA 215/70 R15 TRANSWAY 2 109/107S		50
Przednie prawe:	*LASSA 215/70 R15 TRANSWAY 2 109/107S		50
Tyłne lewe:	*LASSA 215/70 R15 TRANSWAY 2 109/107S		50
Tyłne prawe:	*LASSA 215/70 R15 TRANSWAY 2 109/107S		50

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Uwagi.

Oględziny pojazdu zostały wykonane dnia 13.05.2022 r. w m. Racot k. Kościana.

Obecny użytkownik pojazdu wraz z przedmiotowym pojazdem przedstawił:

- dowód rejestracyjny pojazdu: seria DR/BAM 2505428
- 1 komplet kluczyków

Na podstawie oględzin:

- dokonano identyfikacji pojazdu przez porównanie numeru VIN, tabliczki znamionowej i numeru rejestracyjnego pojazdu z okazanym dowodem rejestracyjnym.
- ustalono wyposażenie pojazdu i jego parametry techniczne
- oceniono stan pojazdu

Oględziny zostały wykonane w warunkach parkingowych.

Jazda próbna została wykonana na terenie niezabudowanym oraz na terenie firmy.

Ocena stanu technicznego:

1. Nadwozie pojazdu:

Nie stwierdzono odstępstw od stanu normatywnego dla danego przebiegu i okresu eksploatacji.

Uwagi:

- przetarty zderzak przedni po prawej stronie wraz z błotnikiem przednim,
- widoczne ogniska korozji na progach i na nadkolach przednich, uszkodzone uszczelki drzwi,
- widoczne ogniska korozji na ramie pojazdu,
- drobne rysy i wgniotki na kabinie.
- szyba czołowa pojazdu uszkodzona.

Stan skrzyni ładunkowej: dobry z wgnieceniami na burcie tylnej.

2. Nadwozie, wnętrze pojazdu:

Uwagi:

- uszkodzony pas bezpieczeństwa pasażera,
- kierownica zużyta, podłokietnik kierowcy mocno zużyty,
- stelaże foteli skorodowane przy podłodze.
- fotele poplamione.

3. Podwozie, silnik, układ przeniesienia napędu:

Nie stwierdzono odstępstw od stanu normatywnego dla danego przebiegu i okresu eksploatacji.

Pojazd został uruchomiony po kilku próbach. Prawdopodobny problem z dodatkowym urządzeniem antykradzieżowym.

Przeprowadzono jazdę próbną - jazda próbna bez uwag, praca skrzyni biegów bez uwag.

Silnik pracuje spokojnie, obroty nie falują.

Miska olejowa silnika "zapoccona", "zapocenia" na skrzyni biegów, nieszczelna osłona przegubu prawej półosi.

Podczas zwiększania obrotów silnika pojawia się niewielkie zadymienie spalin z rury wydechowej.

4. Podwozie, zawieszenie, koła:

Nie stwierdzono odstępstw od stanu normatywnego dla danego przebiegu i okresu eksploatacji.

Pojazd w całym zakresie dopuszczalnej na obszarze niezabudowanym predkości jazdy zachowuje się na drodze prawidłowo, utrzymując zadany tor jazdy. Pojazd nie wykazuje tendencji do ściągania zarówno przy przyspieszaniu jak i przy nagłym hamowaniu.

5. Podwozie, układ kierowniczy:

Nie stwierdzono odstępstw od stanu normatywnego dla danego przebiegu i okresu eksploatacji.

6. Podwozie, układ hamulcowy:

Nie stwierdzono odstępstw od stanu normatywnego dla danego przebiegu i okresu eksploatacji.

7. Powłoka lakiernicza:

Nie stwierdzono wykonania nieprofesjonalnej naprawy lakierniczo - blacharskiej kabiny pojazdu.

8. Uwagi ogólne:

- Stan wizualny pojazdu ogólny dobry. Pojazd w regularnej eksploatacji.

- Nie weryfikowano odczytanego przebiegu pojazdu z licznika z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Pojazd zakupiony w kraju.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: P 603 / 2022

z dnia: 2022/05/17

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] V-2022

Marka: FIAT

Model: Ducato 35 2.3 M-jet Kat. MR'06 E4 3.5t

Wersja:

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Rok produkcji: 2007

Nr rejestracyjny: PO 308ER



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25



Fot. 26




Fot. 27




Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36




Fot. 37



Fot. 38





Fot. 39



Fot. 40



Fot. 41

19219 mgr inż. Jarosław Woźniewicz
PZM OZDG Poznań

Jarosław Woźniewicz